



En Diciembre de 2007. Es una comunidad de 10 vecinos y dos bajos comerciales. Edificio antiguo con una instalación de más de 60 años en el que se ha acometido una obra de restauración de la escalera y portal y se ha instalado ascensor.

Los trabajos realizados en esta comunidad, teniendo en cuenta la Reglamentación sobre la nueva construcción de obra en vertical, han sido:

- centralización de contadores nueva, trasladando los contadores desde cada vivienda a un cuarto de contadores nuevo realizado por ArgiGune.
- nueva instalación eléctrica en todo el portal y escalera: picado, entubado, colocación de mecanismos de acuerdo a la reglamentación del RBT 2003 que considera rutas de evacuación y alumbrado de emergencia, colocando un equipo de alumbrado de emergencia en cada descansillo y zonas especialmente sombrías.
- realización de un estudio de iluminación y la instalación correspondiente, teniendo en cuenta bombillas de bajo consumo.

```
{japopup type="slideshow" content="images/stories/fotos/iparragirre-2/iparragirre-1.png,  
images/stories/fotos/iparragirre-2/iparragirre-2.png,  
images/stories/fotos/iparragirre-2/iparragirre-3.png,  
images/stories/fotos/iparragirre-2/iparragirre-4.png,  
images/stories/fotos/iparragirre-2/iparragirre-5.png" width="500" height="500" title="Fotos de  
Iparragirre (Donostia)" }
```

Ver galería de imágenes

```
{/japopup}
```